



Legende	
	Drainage
	Regenwasser
	Schmutzwasser
	Mischwasser
	Streckenschaden
	nicht untersuchte Ltg.
	stillgelegte Ltg.
	Schaden
	Inspektionsabbruch
	sanierte Leitung mit SL
	sanierte Leitung mit KL
	Grundstücksgrenze

FS	=	Fallstrang
HA	=	Hausanschluss
RR	=	Regenwasserfallleitung
RW	=	Regenwasserschacht
RV	=	Revisionschacht -öffnung
BE	=	Bodeneinlauf
AP	=	Anschlusspunkt
DR	=	Drainageschacht
SW	=	Schmutzwasserschacht
MW	=	Mischwasser
SL	=	Schlauchliner
KL	=	Kurzliner
SWL	=	Schmutzwasserleitung
RWL	=	Regenwasserwasserleitung
IAB	=	Inspektionsabbruch

Name	Datum
Gezeichnet	1.1.2017
Bearbeitet	
Geprüft	
Gedruckt	

Hamburger Chaussee 9  
23858 Reinfeld  
www.nordrohr.de | info@nordrohr.de

- Verstopfungsbeseitigung
- Rohrörtung
- Hochdruckspülen
- Wartung
- TV-Untersuchung
- Dichtheitsprüfung

**nordrohr**  
IHR ROHRDIENST  
REINIGEN | UNTERSUCHEN | SANIEREN

Eigentümer:

Techn. Abt. ges.

Ersatz für

Ersetzt durch

Maßstab  
ohne

Skizze Leitungsverlauf  
Musterstrasse 1  
0815 Musterhausen